



Opel Crossland Innovation

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.016km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0L7H9EB1H4290645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.016km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.460km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	190		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Bordcomputer
- Dach Kontrast-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- OnStar SOS Service
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- GPS-Empfängermodul
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BURNING HOT 4/AMBER ORANGE

- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)



Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Funktions-Paket
- Head-up-Display
- Komfort-Paket 5
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innovations-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED
- Style-Paket
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)