



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 156.349km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, AMG Line, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1760421J593048	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.349km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.180km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Vorne rechts


(3 mm)
Kratzer,
Kerben, Rost

Hinten links


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	260 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig. Hutablage fehlt. Navi Chip fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie AMG Sport (Line)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)

• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica	• Sportsitze vorn
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless Go Startanlage
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Tagfahrlicht	• Getriebe 6-Gang
• Parameterlenkung	• Sport-Fahrwerk tiefergelegt



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Infotainment-System: Remote Online	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Night-Paket	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• CD-Laufwerk
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Scheinwerfer LED High Performance	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)