



Seat Ibiza Best of

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.080km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Best of [DE - LimS3 1.2 12V EU4, Best of, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6LZ9R000638	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.080km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kerben,
Kratzer



(1 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	155
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontspoiler
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alana mit Lenkradfernbedienung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Rücksitz klappbar

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Rücksitzbank / Lehne kpl. klappbar | • Scheinwerfer H4 |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Serviceintervallanzeige | • Servolenkung |
| • Sportsitze | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen lackiert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • 3. Bremsleuchte | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)