



BMW 523 i

EZ 02/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 162.015km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 523 i [DE - Kb5 523 i EU5, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WBAMT11000C940033	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.015km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	80	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 150 kW
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch

• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifenpannen-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe	• Start-Stop-Knopf
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
• Dachreling Aluminium satiniert	• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	• Gepäckraum-Paket
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Edelholz Finline
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innovations-Paket (2)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Raucher-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)	• USB-Schnittstelle
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Sprachbediensystem
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle	• Tagfahrlicht LED
• Blinkleuchten LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Adaptives Kurvenlicht	• Head-up-Display
• Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Bundesverkehrsamt

25.02.11	10005	BAG000005X	2	01	150/6100	227
M1	AC		4907			1860
WEAMT110000910033			1462			1805
BMW				90		
5K			182		2380	2380
MT11			1070		1380	
5B			1070		1380	
			80		3750	69
5er Reihe			2000		750	
RAYEX.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
Kombilimousine			225/55 R17 97W			
715/2007*852/2008A						
EURD5:A:PI/C1; M; N1 1			e1*2007/46*0455*01			
Benzin			09.07.10		K	WA130200
0001	3540	2996				
F.1/R.2: 2470 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1525 b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.ETG *						



Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7)an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugestellt und angebracht.
(8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2027.

19/DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Ole Rudolph
(Stempel) und Unterschrift

nächste HU fällig März 2027

Festgestellte Mängel:
- Öl- & LH (GM)
- Umwelteinwirkung: Differential hinten Ölleck
Hinweise:
- Bremswirkung (Vorderräder) blockiert
erreicht

Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: 2025-MVEN
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

swerte	anlage	BBA	Ant	min	11.	re.
li.	daN	37,0	310	65,7	52,2	
328	335	37,0	310	65,7	52,2	
288	304	64,0	289	34,3	18,7	112
						2 = 9:48

Stempel Nr. 060158



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)