



Hyundai Kona Iron Man Edition 2WD

EZ 07/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 50.950km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Iron Man Edition 2WD [DE - SUV5 1.6 T-GDI (OS) EU6d-T, Iron Man 2WD OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK5815GKU296756	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.396km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Beide Radsätze verkratzt



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dekorsatz Iron Man
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze Iron Man Design
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckscheibe heizbar


• Individuallackierung Dach	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Man	• Innenausstattung: Luftdüsen farbig
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill dunkel verchromt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
• Navigations-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2600 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff mit farbigen Applikationen	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Voll-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten zweifarbig
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonderlackierung Matt
• Sondermodell Edition Iron Man	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfängerblende hinten mitte, Chrom satiniert
• Tagfahrlicht LED	• Technik-Paket
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Voll-LED-Paket	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Head-up-Display
• Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
• Klimaautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Sound-System KRELL	• Subwoofer
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Navigationssystem	• Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
• Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Frontscheibe wärmedämmend
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
• Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)	• Smart-Key
• Start-Stop-Knopf	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Heckleuchten LED	




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.07.19	8252	AIW000028	2	01	130	5500	210
M1	AF		4165		1800		
KMHKS615GKU296756	X		1550		1387-1496		
Hyundai				80			
QS			165	1835	1835		
FSP21			1030	1055			
073A11			1030	1055			
			79	3750	69		
Kona, Kawai			1250	600	5		
HYUNDAI MOTOR (ROK)			235/45R18 94V				
2z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45R18 94V				
Mehrzweckfahrzeug							
7/15/2007*2017/1347AG							
EUR06;WLTP;AG;PI/C1; M, N			e4*2007/46*1259*03				
0001	36AG	1591	07.12.18	K	FJ716932		
20:bis 1575*Datum zur Emissionsklasse: 30.07.2019*							



15.000-km-Wartung

Zurückfahren nach 15.000 km Fahrenleistung oder nach 1 Jahr, whichever is later, bei der Erneuerung der Öl- und Filtereinsparung des Motors. Einmalige Kosten der Wartung. Die Kosten der Wartung sind in der Tabelle (Kosten) angegeben und sind nicht zu hoch.

Kundenname: _____ Datum: _____

Abgeleitet durch HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Stuttgart (Stuttgart)

Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach den Bedingungen der Garantie wurde. Eine Kopie der Wartung/Reparatur wurde ausgestellt.

Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundennummer: _____ Datum: _____

30.000-km-Wartung

Zurückfahren nach 30.000 km Fahrenleistung oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundennummer: 4048 Datum: 21.07.20

Abgeleitet durch HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Stuttgart (Stuttgart)

Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach den Bedingungen der Garantie wurde. Eine Kopie der Wartung/Reparatur wurde ausgestellt.

Nächster Service: 30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundennummer: 19000 Datum: 07/21

45.000-km-Wartung

Zurückfahren nach 45.000 km Fahrenleistung oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundennummer: 20.396 Datum: 07.07.22

Abgeleitet durch HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt Stuttgart (Stuttgart)

Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach den Bedingungen der Garantie wurde. Eine Kopie der Wartung/Reparatur wurde ausgestellt.

Nächster Service: 45.000 km oder 1 Jahr nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundennummer: 35.000 Datum: 07/23

Achtung: An Termine für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weitere ist im Betriebsanweisung auf Seite 7 zu finden.
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt