



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 06/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 273.435km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 4Motion Sport & Style, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZBW567957	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.435km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 263.720km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	2000 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1565 
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|--|
| • Radstand 2604 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Coming-Home-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Service-Nachweis 12		Zusatzarbeiten - Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐
Intervall-Service inkl. Motorwechsel	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
im Verbund	☒	☐	Ergasbehälter und -leitungen	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbes Kupplungs Öl	☐
Datum: 05.12.25			Kraftstofffilter	☐
km-Stand: 265720			Luftwassertank	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckmessung	☐
Reparaturangabe:	☐	☐	Reifenluftflasche	☐
Kundenwunsch:	☐	☐	Staub- und Poliermittelersatz	☐
			Zahnriemen	☐
			Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:		LongLife Mobilservice		

Kfz-Meisterbetrieb
Stöven
Rumfelter Str. 6 35554 Weller
04523 7357
kiz.stoeven@t-online.de
www.kiz-stoeven.de

Service-Nachweis 11		Zusatzarbeiten - Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐
Intervall-Service inkl. Motorwechsel	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
im Verbund	☒	☐	Ergasbehälter und -leitungen	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Halbes Kupplungs Öl	☐
Datum: 06.12.24			Kraftstofffilter	☐
km-Stand: 248852			Luftwassertank	☐
Rechnungsnummer:			Reifen Druckmessung	☐
Reparaturangabe:	☐	☐	Reifenluftflasche	☐
Kundenwunsch:	☐	☐	Staub- und Poliermittelersatz	☐
			Zahnriemen	☐
			Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:		LongLife Mobilservice		

Kfz-Meisterbetrieb
GERD STÖVEN
Rumfelter Straße 6 - 35554 Weller



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)