



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 02/2009 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 191.193km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, Comfortline, 2008 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W478135	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.193km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.375km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig; Display Radio ohne Funktion; Fensterheber Fahrtür defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)