



Ford C-MAX Trend

EZ 03/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 218.556km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Trend [DE - Van5 1.6 Ti-VCT EU5, Trend, 2010 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPBJDU05860	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.556km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW 16V Ti-VCT KAT
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

- Gurtstraffer

- Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig) | • Fußmatten Velours |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Trend Komfort-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Mittelkonsole Premium | • Klimaautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.03.2013	8566	AUG000140	2	1	92/6300	188
M1	AF		4380-4491	1828-1828		
WFOJXXWEPJDU05860			1595-1626	1374-1374		
FORD			75			
DXA			149	1860	1860	
PNDALJ			965	965		
SABANA			965	965		
			75	3750	71	
C-MAX			1000	685	5	
FORD (D)			205/55 R16 91 H			
Ez.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91 H			
Mehrzweckfahrzeug					8	
715/2007*630/2012J						
EURO5;D;PI/GI; M, N1 T			013*2007/46*1103*09			
Benzin			07.12.2012	K	WV492716	
0001	3530	1596				
F.1/F.2:1935 U. 7.2/8.2:1040						
LT.EGKG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:2860*						

Dekra
 am 20. AUG 21
 am 28. Juli 2020
 Main-Kinzig-Kreis
 Zulassungsbehörde
 Im Auftrag
 R03TGZC1
 Mann-Kinzig-Kreis
 Der Landrat
 Zulassungsbehörde (06430)
 I.A.
 Wecht
 DIE EINTWERTETE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG
 (FAHRZEUGSCHEIN) IST AUFZUBEWAHREN. SIE
 ALS ABMELDERBESCHEINIGUNG, BEI ZULASSUNG
 FAHRZEUGS MUSS DIE ZB TEIL I (FAHRZEUGSCH
 DIE ZB TEIL II (FAHRZEUGBRIEF) UND DER NACH
 EINER GÜLTIGEN HU VORGELEGT WERDEN.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)




Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Infodisplay außer Betrieb genommen,



Innenraum (Verschleiß)