



Mini Clubman One

EZ 07/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 46.746km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.6 EU6, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWSR31020T743219	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 16.070km	Letzter Service am 11/2015
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts

(4 mm)
Kerben,
vehicle.damage-label.porous

Hinten links

(6 mm)

Hinten rechts

(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 72 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: ICED CHOCOLATE
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Chrome-Line Exterieur
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Schaltpunktanzeige
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Ablage-Paket
- Bordcomputer
- Klimaanlage
- Außenausstattung: Chrom Line
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audio-Navigationssystem
- Ausstattungs-Paket: Salt
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Innenausstattung: Color-Line
- Klimaautomatik
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sprachbediensystem
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Licht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Auspuffblenden verchromt
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Komplette Grunddaten
Zurück zur Grunddaten
Zurück zur Grunddaten Teil 1

Grunddaten

1. Name	2. Name
3. Name	4. Name
5. Name	6. Name
7. Name	8. Name
9. Name	10. Name
11. Name	12. Name
13. Name	14. Name
15. Name	16. Name
17. Name	18. Name
19. Name	20. Name
21. Name	22. Name
23. Name	24. Name
25. Name	26. Name
27. Name	28. Name
29. Name	30. Name
31. Name	32. Name
33. Name	34. Name
35. Name	36. Name
37. Name	38. Name
39. Name	40. Name
41. Name	42. Name
43. Name	44. Name
45. Name	46. Name
47. Name	48. Name
49. Name	50. Name
51. Name	52. Name
53. Name	54. Name
55. Name	56. Name
57. Name	58. Name
59. Name	60. Name
61. Name	62. Name
63. Name	64. Name
65. Name	66. Name
67. Name	68. Name
69. Name	70. Name
71. Name	72. Name
73. Name	74. Name
75. Name	76. Name
77. Name	78. Name
79. Name	80. Name
81. Name	82. Name
83. Name	84. Name
85. Name	86. Name
87. Name	88. Name
89. Name	90. Name
91. Name	92. Name
93. Name	94. Name
95. Name	96. Name
97. Name	98. Name
99. Name	100. Name

WISSEN

1. Name	2. Name
3. Name	4. Name
5. Name	6. Name
7. Name	8. Name
9. Name	10. Name
11. Name	12. Name
13. Name	14. Name
15. Name	16. Name
17. Name	18. Name
19. Name	20. Name
21. Name	22. Name
23. Name	24. Name
25. Name	26. Name
27. Name	28. Name
29. Name	30. Name
31. Name	32. Name
33. Name	34. Name
35. Name	36. Name
37. Name	38. Name
39. Name	40. Name
41. Name	42. Name
43. Name	44. Name
45. Name	46. Name
47. Name	48. Name
49. Name	50. Name
51. Name	52. Name
53. Name	54. Name
55. Name	56. Name
57. Name	58. Name
59. Name	60. Name
61. Name	62. Name
63. Name	64. Name
65. Name	66. Name
67. Name	68. Name
69. Name	70. Name
71. Name	72. Name
73. Name	74. Name
75. Name	76. Name
77. Name	78. Name
79. Name	80. Name
81. Name	82. Name
83. Name	84. Name
85. Name	86. Name
87. Name	88. Name
89. Name	90. Name
91. Name	92. Name
93. Name	94. Name
95. Name	96. Name
97. Name	98. Name
99. Name	100. Name

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)




Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)