



Opel Mokka Innovation ecoFlex

EZ 12/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 90.704km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation ecoFlex [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation ecoFlex, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E84GB526869	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.668km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	600 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	195 	Heckklappe	190 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• AUX-IN-Anschluss
• Abbiegelicht	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Armlehne vorn links
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)	• Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachantenne
• Dachreling schwarz	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsleisten (Chrom)
• Elektro-Paket	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Farbdisplay (CID)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innovation Ecoflex
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2555 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• USB-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung


• Armlehne vorn links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Elektro-Paket	• Ergonomiesitz vorn links
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfort-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Premium-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Rückfahrkamera	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzheizung vorn	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Sonderlackierung Schnee-Weiß	• Steckdose 230V
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Hauptuntersuchung § 25 StVZO

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel**

(8) Nächste HU: **November 2026**

Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt. Das Fahrzeug ist im November 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Henkert (TUV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise: Untersuchung des Abgasverhaltens am 19.11.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstatt, Kontrollnummer BW-5-01-0400-63.

Messwerte:

Parameter (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil (g/l)	Anteil (MIN (%))
Rechtsbremse 1. Achse	280	264	544	544	42,16	73,3	63
Rechtsbremse 2. Achse	136	147	283	234	60,12	29,7	15
Feststellbremse 2. Achse	175	98	273				

Feststellbremse blockiert: Ja

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV Partner:

Rechnung: Hauptuntersuchung § 25 StVZO: 13,19 EUR
Netto 11,19 EUR
Brutto 13,30 EUR
USt 19%: 10,11 EUR

Gesamt: 23,30 EUR
Leistungschein: 13.11.2024
USt-ID-Nr.: DE177565595

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 ANL. Vfa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRG 18103, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Büttmann (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bräutigam, WBA Nr. 147491, Jacoby.

Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuv-sued.com/infos

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt, Zufriedenheit und Wertschätzung. Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 886822 (gebührenfrei) an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tuv-sued.com/de.

Die Untersuchung wurde durch Herrn Henkert durchgeführt.

Prüfer: Henkert, Datum: 19.11.2024

Prüfungsort: Stuttgart

Prüfungsergebnis: **ohne festgestellte Mängel**

Nächste HU: November 2026

Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt. Das Fahrzeug ist im November 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Henkert (TUV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise: Untersuchung des Abgasverhaltens am 19.11.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstatt, Kontrollnummer BW-5-01-0400-63.

Messwerte:

Parameter (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil (g/l)	Anteil (MIN (%))
Rechtsbremse 1. Achse	280	264	544	544	42,16	73,3	63
Rechtsbremse 2. Achse	136	147	283	234	60,12	29,7	15
Feststellbremse 2. Achse	175	98	273				

Feststellbremse blockiert: Ja

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV Partner:

Rechnung: Hauptuntersuchung § 25 StVZO: 13,19 EUR
Netto 11,19 EUR
Brutto 13,30 EUR
USt 19%: 10,11 EUR

Gesamt: 23,30 EUR
Leistungschein: 13.11.2024
USt-ID-Nr.: DE177565595

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 ANL. Vfa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRG 18103, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Büttmann (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bräutigam, WBA Nr. 147491, Jacoby.

Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuv-sued.com/infos

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt, Zufriedenheit und Wertschätzung. Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 886822 (gebührenfrei) an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tuv-sued.com/de.

22 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

10. Inspektion Fahrzeug OK

Ja ☒ Nein ☐

Fahrzeug repariert

Ja ☐ Nein ☒

Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß

Opel Richtlinien repariert

Ja ☐ Nein ☒

Bemerkungen:

Datum: 10.11.24

km: 90668

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Stein Schlag
- Delle / Beule
- + Kratzer
- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▶ Unterbodenschutz beschädigt

LOO10783

BINGLER

Auto Service GmbH & Co. KG

Def.-Ausschuss für Opel & Ford

Büro: 70372 Stuttgart, Tel. 07141 301-111, Fax 07141 301-112, www.bingler.com

Korrosionsschutz-Service 21

Die Grafik gilt für alle Modelle.

9. Inspektion Fahrzeug OK

Ja ☒ Nein ☐

Fahrzeug repariert

Ja ☐ Nein ☒

Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß

Opel Richtlinien repariert

Ja ☐ Nein ☒

Bemerkungen:

Datum: 19.11.24

km: 80156

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Stein Schlag
- Delle / Beule
- + Kratzer
- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▶ Unterbodenschutz beschädigt

LOO10783

BINGLER

Auto Service GmbH & Co. KG

Def.-Ausschuss für Opel & Ford

Büro: 70372 Stuttgart, Tel. 07141 301-111, Fax 07141 301-112, www.bingler.com



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)