



Seat Leon Reference

EZ 10/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 53.612km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Reference [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Reference, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZJR024639	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.612km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 29.114km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BOHEME PURPLE/BLACK BERRY
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 6 Lautsprecher | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Comfort-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Reserverad als Notrad |
| • SEAT Media-System Touch Colour | • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












05.10.2017	7595	AJZ.00190.4	02	01	0081/04600
M1	AC		04282	04378	1816
VSSZZZ5FZJR024639			1459		01213
SEAT					00080
5F			0114	001740	1740
BCYVBX0V			00900	00890	
FM6SFM6AJ0157MMVL0561			00900	00890	
LEON			76	03750	71
SEAT (E)			01300	0600	5
FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL			195/65 R15 91H		
KOMBILIMOUSINE			195/65 R15 91H		
715/2007*2015/45W					
EURO6:W.P/CI;M,N11			LILAMIOLETT		4
BENZIN			e9*2007/46*0094*24		
0001	36W0	01197	28.04.2017	K	XB140296
F.1/F.2:4+15 U. 7.2/8.2:430 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 B.					
IS.8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3040					
KG*WW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.10.201					
7*					

20 Záznamy
Přijetí do servisu

	ANO	NIE
LongLife servis (Q6)	☒	☐
Servis v záruce od (ano)/počet najezdených km (Q4)	☒	☐
Servis vyměny oleje	☒	☐
Přefiltrování oleje výměny oleje	☐	☐
Přefiltrování oleje výměny oleje	☐	☐
Motorevoly olej pre serv. Interval Q6	☒	☐
Minimální podrobení laku karosérie	☐	☐
Dodatečné servisní práce (vyměna)	ANO	NIE
Prochov a pevný filter	☐	☐
Vzduchová vstřikovací filter	☐	☐
Palivový filter	☐	☐
Strojovnice směčky	☐	☐
Prostředí kvapaliny	☐	☐
Olej a filter pre súd. prídavku	☐	☐
Q6 (Time a filter)	☐	☐
Malé rodu (okaj)	☐	☐
Odstavě namat	☐	☐
Applikač kvapky ochranného oleje	☐	☐
Filter oleje, olej (zapisovný filter)	☐	☐
Príloha karta (oprava na opravu servisu)	☐	☐
Benčovník filter a hadica	☐	☐

Datum vykonania servisej prehliadky
Stav km: **29114**
Číslo faktúry: **28.01.23**
Odporúčaná oprava:
Servis vykonaný: **EERTL**
KFZ Meisterbetrieb
Sulzböcher Strasse 11 · 92265 Eberstadt
Tel.: 09665 1784 · Fax: 09665 1785
E-Mail: kfz.eertl@online.de
Termín ďalšieho servisu
Odstup:
Stav km: (podľa toho čo nastane ARI)
Následujúca výmena brzdovej kvapaliny
Datum:
Pozn.: Servis vozidla v Autorizovanom servise (AS) hodnotu vášho vozidla.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)