



Volkswagen Transporter FWD

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 99.776km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZNX006909	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.976km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Flugrost; Fahrzeug mit instand gesetztem Schaden, Fondseite rechts - Erneuern, Tür hinten rechts - Instands. und lackieren, Flügeltür HR innen auslackieren, Bremse hinten 60%, i.O., Bremse vorn 30%, Tragbild eingeschränkt, Bereifung i.O., AdBlue auffüllen, statischer Fehlereintrag, FZGSch, HU - Intervallservicenachweis nicht vor O, Reifendichtmittel ersetzen, Zusatzbremsleuchte Flügeltür li. defekt, Haltereinsatz Handschuhkasten fehlt, ergänzen, Smart Repair Schalttafel, Tür vorne links - Instands. und lackieren, Radhausschale h.re, ersetzen, Stoßf. - Abdeckung hinten ersetzen, Führungsprofil h.re. ersetzen, Befestigungsleiste Stoßf. hinten ersetzen, Sitzbezug v.li. ersetzen, Sitzbezug v.re. ersetzen

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach

- | | |
|---|--|
| • Kraftstofftank: 70 Ltr. | • Kühlergrill mit Chromleisten |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radkappen |
| • Radstand 3000 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Abfallbehälter |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster | • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum |
| • Generator verstärkt | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenspiegel abblendbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • LKW-Zulassung | • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Raucher-Paket | • Regensensor |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen verstärkt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












14.03.22	0503	BXU637745	2	01	110 / 3250	193
N1	BB		4904		1904	
WV1ZZZ7HZN006909	9		1980		1852-2263	
VOLKSWAGEN - VW						
7J0			185	2800	2800	
GDNAA280X0			1600	1550		
NNFM6FM6A500816NVR24BKX2A			1600	1550		
3A			74	2375	69	
TRANSPORTER			2500	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65R16C	107/105T		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			205/65R16C	107/105T		
Van						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6:WLP:AR:PI:CI:N1 III, N2			e1*2007/46*0130*41			
Diesel			20.05.21	K	GF338805	
0002	36AR	1968				

F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b. Anhängetransport*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:5200kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. STVO*Höhe bis 2298*ww. AHK lt. EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




Schweller links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)