



Mercedes-Benz ML 320 CDI 4Matic

EZ 04/2009 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 289.303km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 320 CDI 4Matic [DE - SUV5 ML 320 CDI 4MATIC EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1641221A441608	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 289.303km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 254g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	200	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Radstand 2915 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Off-Road-Pro Technik-Paket

- Reserverad als Notrad

- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)

- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

- Kompass

- Ambiente-Beleuchtung

- Edelstahlpedale Sportdesign

- Unterfahrschutz vorn und hinten (Edelstahl in Titanoptik)

- Wärmeschutzverglasung blau getönt

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert

- Metallic-Lackierung

- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

- Sport-Paket (Interieur)

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

- Unterfahrschutz

- Innenraumlicht-Paket


- Innenausstattung: Zierteile Aluminium

- Sportsitze vorn

- Dachreling (Aluminium)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














30.04.2009	1113	ALX00047	02	02	0165/03800	215
MIG			04788	04818		1911
WDC1611221A41160B			1765	1884		02185
MERCEDES-BENZ				00140		
164			254	002830		002830
B220K1			01400	01600		
NZAAA502			01400	01600		
			077	02850		074
ML 320 CDI 4MATIC			03500	0750		005
DAIMLER (D)			265/45 R20 104W			
GELANDEZ. PERS. BEP.			265/45 R20 104W			
KOMBILIMOUSINE						
70/220*2006/96B						
98/69/EG TT1:B						
DIESEL						
0902						
P.1/F.2:2230 B.ANH.BETR.*7.2/B.2:1700 B.ANH.BETR.*WA.A						
HX 17.EGRG*STUFF PM.5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMTSC						
ONSKLASSE: 30.04.2009*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)