



BMW 120 d xDrive M Sport

EZ 12/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 95.018km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120 d xDrive M Sport [DE - LimS5 120d EU6d-T, xDrive M Sport (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WBA7N510107F37012	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.018km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.162km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	375 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	310 
Seitenteil hinten links	660 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Boston
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • M Sport | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sportlenkung (M-Technic) | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Alarmanlage | • Ausstattungs-Paket: Connected Professional |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Business-Paket Professional |
| • Comfort-Paket Professional | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Entertainment-Paket |
| • Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistentz-System: BMW Gestiksteuerung |
| • Fahrassistentz-System: Driving Assistant | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistentz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) | • Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Rückfahr-Assistent | • Fahrassistentz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistentz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn |
| • Gepäckraum-Paket | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Head-up-Display | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Lenkrad heizbar |
| • Leuchtweitenregelung (automatisch) | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach (Glas) | • Parkassistent-Paket |


- | | |
|--|--|
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung |
| • Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: On-Street Parking | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trigon / Alcantara | • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sportsitze vorn (M-Technic) |
| • WLAN-Hotspot | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Prüfbericht	
EPS (Elektronische Servolenkung)	Normal
SRS (Zusätzliches aufblasbares Rückhaltesystem - AIRBAG/SGM-SIM)	Normal
ECM (Motorsteuermodul - DME/DDE)	Abnormal 1
Anzahl der Fehlercodes (1)	
2BA100	Dieselpartikelsensor: elektrisch defekt
	Permanent
LMV/VTG (Verteilergetriebe)	Normal
TCM (Getriebesteuermodul - EGS)	Normal
GWS (Gangwahlschalter)	Normal
ABS (Antiblockiersystem - DSC)	Normal







04.12.2019	0005	CWS000354	2	2	140/4000	230
M1	AB		4319-4319		1759-1799	
WBA7N510107F37012	5		1434-1434		1590-1590	
BMW			143	75		
F1H			143	2065	2065	
7N5i			1105	1020		
DAW500R0			1105	1020		
-			74	3000	3000	
120d xDrive			1500	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/40 R18 92 Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/40 R18 92 Y			
Schraghecklimousine						
715/2007*2018/1832DG						
EURO6:WLTP;DG;PT/CI; M; N1 I						
Diesel						
0002	36DG	1995				
KORR.NEFZ-CO2W:117*7.2/8.2:						
AHK.LT.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)