



BMW 118 i

EZ 03/2013 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 183.039km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i [DE - Ca2 118 i EU5, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUM11080VP58436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Check-Control-System
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• EfficientDynamics-Paket
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 2-türig
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verdeckbetätigung vollautomatisch	• Verglasung grün getönt

- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Comfort-Paket |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Edelholz Fineline |
| • Klimaautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Navigations-Paket Business |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachbediensystem | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle | • Licht-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Windschutz (Cabrio) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
	☒	☒		☒		☒		☒
				105714				126791
				050779				22041
				 An der Mühle 2 41060 Essen Tel: (0201) 610 13 59			 An der Mühle 2 41060 Essen Tel: (0201) 610 13 59	
								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)