



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer ZFACF1BJ2NJH09144

Vorgang

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Fiat	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	500 1.0 Mild Hybrid Club (EURO 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	16.02.2023
FIN	ZFACF1BJ2NJH09144	Laufleistung	38.350 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Rot / Uni / 2-Schicht
Hubraum	999 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Blau
Leistung	51 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	3	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	02/2026
KBA-Nummer	1727 / AUD		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	185/55 R 15 82 H	Goodyear EfficientGrip	S / O	5 mm	4022
Vorne rechts	185/55 R 15 82 H	Goodyear EfficientGrip	S / O	5 mm	4022
Hinten links	185/55 R 15 82 H	Goodyear EfficientGrip	S / O	5 mm	4022
Hinten rechts	185/55 R 15 82 H	Goodyear EfficientGrip	S / O	5 mm	4022

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen und im Innenraum Gebrauchsspuren, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden.


Wartungsnachweis: fehlt

Ausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe), Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Türverriegelung, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Beifahrerairbag abschaltbar, Bordcomputer, Dachantenne, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten verchromt, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter, Gurtstraffer vorn, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7"), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie:

3-türig, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen vorn, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Otto-Partikelfilter (OPF), Panoramadach (Glas), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15 (Design- / Strukturrad), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleiste an Motorhaube verchromt

Optischer Zustand



1. Lackvorbereitung
2. alle Einstiege kleine Oberflächenkratzer, ausbessern, polieren GS
3. Fahrzeug - Lackierung fleckig, polieren (Bild 4)
4. Motorhaube eingedellt, Gebrauchsspur
5. Tür vorne rechts - Türkante Lackabplatzer, ausbessern, polieren GS
6. Tür vorne rechts - Türkante Lackabplatzer, ausbessern, polieren GS
7. Stoßfänger vorne - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur
8. Dach - Antenne Tierverschiss, erneuern (Bild 1)
9. Felge vorne rechts verschrammt, Gebrauchsspur
10. Felge hinten rechts - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 3)
11. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 2)
12. Pauschale für Gutachten , und Abmeldung

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. HU/AU überfällig, durchführen (Bild 5)
2. Service/Inspektion - Inspektion groß mehrere Nachweise fehlen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6)


Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Technischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Schlüssel Zulassungsbescheinigung Teil 1 Scheckheft



Bild 1:
Außen, Dach - Antenne, Tierverschiss, erneuern



Bild 2:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 3:
Außen, Felge hinten rechts - Radzierdeckel, verschrammt, erneuern






Bild 4:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, fleckig, polieren



Sonstige Bilder



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.