



Mercedes-Benz 111 CDI extralang

EZ 10/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 151.146km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 111 CDI extralang [DE - Kb5 111 CDI EU5, Kombi Extralang (A3) (M1), 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDF4157051U148774	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.146km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.310km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	170 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Turbolader;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach in Schiebetür
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachverkleidung vorn und hinten
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenspiegel
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3081 mm
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Regen-/Lichtsensoren

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn links, ausstellbar |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn rechts, ausstellbar | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tagfahrlicht |
| • Teppichboden im Fahrgastraum | • Teppichboden im Laderaum |
| • Warmluftkanal zum Fahrgastraum | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Seitenairbag vorn, Fahrerseite | • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Armauflage vorn mit Fach | • Audiosystem: Radio |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Interieur-Paket Chrom |
| • Klimaautomatik (Thermotronik) | • Lack-Paket |
| • Lenkrad (Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Parktronic-System (hinten) | • Raucher-Paket |
| • Sitzheizung vorn rechts | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Tempomat | • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage |
| • Sitzheizung vorn links | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









20.10.2014	1313	DFA00038	7	170
M1	AC		4705 -	1829 -
WDF415705IU148774	X		1810 -	1505 -
MERCEDES-BENZ				
X			75	
KX06			123	2200
KX06H6			1125	1240
			1125	1240
			77	3000
			1050	750
CITAN			195/65R15 95T	
DAIMLER (D)			195/65R15 95T	
Fz.z.Pers.bef.b.-8-5pl.				
Kombilimousine				
735/2007*195/2013			Grau	7
Euros.3;PI/CI; M, N1 I			02*2007/46*0129*10	
Diesel			19.06.2014	GU638883
0902	3510	1461		
ZU 20: MAX.1836*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.10.2014*				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)