



BMW 318 t i

EZ 02/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 203.239km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 t i		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBAAU51080KN00381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.239km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2002	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben, Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	675 
Motorhaube	110	Heckklappe	185 
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Vibrieren;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V KAT
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: VELVETBLAU METALLIC



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Ausstattungs-Paket: Young-Line | • BMW-Sportsitze vorn |
| • Exterieurumfänge Wagenfarbe | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Sport) | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Sitzheizung vorn |
| • Exterieurumfänge Wagenfarbe | • Lenkrad (Sport) |
| • Klimaanlage | • Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)