



Abarth 500 595 Turismo

EZ 07/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 120.152km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Abarth	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 595 Turismo [DE - LimS3 1.4 T-Jet 16V EU6d-T, 595 Turismo, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA3120000JC33308	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.638km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Dämpfersystem an der Hinterachse (Frequency Selective Damping)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Turismo
- Außenspiegel verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremssättel schwarz lackiert
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Ladedruckanzeige
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfilter: Sportluftfilter
- Motor 1,4 Ltr. - 121 kW 16V Turbo KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeigeeinstrumente Sportdesign
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Pedale Aluminium |
| • Positions-Memory für Beifahrersitz | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sport-Auspuffanlage |
| • Sport-Fahrwerk tiefergelegt | • Sport-Paket |
| • Sport-Pedalerie | • Sportsitze Leder |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Tankdeckel abschließbar |
| • Türgriffe außen verchromt | • Uni-Lackierung (Sonderfarbe) |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Einstiegsleisten (Edelstahl) | • Tankdeckel Aluminium |
| • Fußstütze Aluminium | • Fußmatten |
| • Ölverschluss Aluminium | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Zentralverriegelung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Einstiegsleisten (verchromt) | • Dachspoiler Wagenfarbe |
| • Auspuffblende verchromt | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Adaptives Dämpfersystem an der Vorderachse (Frequenz Selective Damping) | • Antenne in Seitenfenster integriert |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bremssättel Gelb lackiert |
| • Carbon-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Mobile Online Dienste MirrorLink | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Skydome - elektr. Panoramadach mit Sonnenrollo | • Sound-System Beats Audio |
| • Urban-Paket | • Außenspiegel Carbon |
| • Frontspoilerlippe Carbon | • Armaturenbrettfront Carbon |
| • Regen-/Lichtsensor | • Einparkhilfe elektronisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I		11.07.2019 1727 A7V000112		2 1 3 121/5500 D 214	
GP-K-0-139/25-00225	AB	1660	1627	1627	
GP-K-0-139/25-00225	AB	1185	1110	1110	1181
PIAT		60			
112		1425		1425	
830		640			
830		640			
87		3750		74	
800		400			
205/40R17 84W					
205/40R17 84W					
GRAN		77			
63*2007/16*0064*13					
27.06.2018		M		FJ755186	
5001		1600		1368	
WW. AJK LT. 8070*DATUM ZUR EMIS					
ONSKLASSE: 11.07.2019*					

WARTUNGSNACHWEISE

Sie überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für die Fahrzeugführung vorgeschrieben sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder:

aufbauungs-
montage-
entfernen
zu lassen
genie. Ihr

nicht bei
teilweise
eller ein-
dadurch

ten, em-
suchen
beugen

MODELL 500 Abarth ANFAHRT MOTORLEISTUNG 15000 17500 0.16.2018 0.16.2018 KUMMICH Kautschuk Kummich GmbH 73037 Göppingen Ulmer Straße 42 Telefon 07141 796444-0	MODELL ANFAHRT MOTORLEISTUNG 16000 17500 0.16.2018 0.16.2018 KUMMICH Kautschuk Kummich GmbH 73037 Göppingen Ulmer Straße 42 Telefon 07141 796444-0
--	--

MODELL 500 Abarth ANFAHRT MOTORLEISTUNG 15000 17500 0.16.2018 0.16.2018 KUMMICH Kautschuk Kummich GmbH 73037 Göppingen Ulmer Straße 42 Telefon 07141 796444-0	MODELL ANFAHRT MOTORLEISTUNG 16000 17500 0.16.2018 0.16.2018 KUMMICH Kautschuk Kummich GmbH 73037 Göppingen Ulmer Straße 42 Telefon 07141 796444-0
--	--



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)