



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

EZ 11/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 94.984km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V9076331P518397	-	94.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
03/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	170 PS (125 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Unbekannt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.950 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	3	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2022	Weiß	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	243g/km (WLTP)		9.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

1 Liter Motoröl nachfüllen lt. TachoStoßstange liegt hinten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung

• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Partikelfilter
• Radstand 3665 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Start/Stop-Anlage Motor
• Tagfahrlicht	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Diebstahl-Warnanlage	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Generator 250 A
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Holzfussboden im Laderaum	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz	• Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
• Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)	• Laderaumtrennwand mit Fenster
• Leitungskanal an Heckportal	• Leitungskanal an Seitenwand
• Lenkrad mit Multifunktion	• Markierungsleuchten seitlich
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")	• Park-Paket mit Rückfahrkamera
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schienensystem Lastenverankerung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Tankdeckel rot	• Trittstufe Hecktür
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)	• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen	• Vorderachse verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)