



Mazda 3 Nakama

EZ 09/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 169.163km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Nakama [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Nakama, 2016 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN 3MZBM64661M158083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.163km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer		Reifenschäden: Korossion			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	460 	Seitenteil hinten rechts	770 
Motorhaube	105	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Internetbasierende Dienste
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Leseleuchte vorn	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
• Sitzheizung vorn	• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Sonderlackierung Rubinrot Metallic |
|---|--------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)