



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO

EZ 03/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 40.877km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V3KCFZ2SP803734	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.877km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 255g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldungen: Abbiege Assistent ohne Funktion, Totwinkel Assistent und Ausstiegswarnung ohne Funktion, Spurhalte Assistent ohne Funktion. Tür hinten rechts wird als offen angezeigt obwohl sie zu ist.

Zusatzinformationen

Fehlermeldungen: Abbiege Assistent ohne Funktion, Totwinkel Assistent und Ausstiegswarnung ohne Funktion, Spurhalte Assistent ohne Funktion. Tür hinten rechts wird als offen angezeigt obwohl sie zu ist.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Akustik-Paket	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Außentemperaturanzeige	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
• Generator 250 A	• Geräuschmaßnahme außen
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
• LKW-Zulassung	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Markierungsleuchten seitlich	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
• Pro	• Radstand 4325 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)

- | | |
|--|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Vorrüstung Remote Service Plus |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Laderaumtrennwand durchgehend |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links |
| • Einstiegsleuchten | • Feststellbremse elektrisch |
| • Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung | • Getränkehalter vorn |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | • Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz |
| • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) | • Laderaum-Paket 2 |
| • Laderaumleuchte LED | • Leitungskanal an Heckportal |
| • Leitungskanal an Seitenwand | • Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen) |
| • Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System) | • Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Trittstufe Hecktür |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz) |
| • Vorderachse verstärkt | • Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Lenkrad (Leder) |
| • Schienensystem Lastenverankerung | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt |
| • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Hold-Funktion |
| • Zusatzheizung (Luft) elektrisch | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlt



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)