



Peugeot Boxer 330 L2H1 Premium BlueHDi 130

EZ 11/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 150.453km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer 330 L2H1 Premium BlueHDi 130 [DE - Ka4 330 2.0 BlueHDi FAP EU6, L2H1 3,0t Premium, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YA2MFB12F67833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.453km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.000km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	60	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	60
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	100	Heckklappe	70
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Bordcomputer
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kopfstützen gepolstert
- Laderaumtrennwand
- Radstand 3450 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse hinten
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

- | | |
|---|--|
| • Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch) | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
| • Radiofernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • City-Paket | • Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet) |
| • Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar (Radioantenne integriert) | • Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert | • Radiofernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









10.11.2017	3003	ARG00218 7	02	01	0096/03750	150
N1	RB	--05413			--2050	
VF3YA2MFB12F67833	8	--2254			01975-02183	
PEUGEOT				00100		
Y		0163	003000	3000		
A2MFB		01630	01650			
GY		01630	01650			
		80	02813	75		
Boxer		02500	0750	3		
PEUGEOT (F)		215/70R15C	109/107S			
Fz. z. Gd. bef. b. 3,5 t		215/70R15C	109/107S			
Van						
715/2007*2015/45Y						
EURO6:Y;Pi/CI; N1 III,		e3*2007/46*0045*13				
Diesel		27.09.2016	K	EV524268		
0002	36Y0	01997				
WW.AHK LT.EGTG*						

[illegible][illegible]A Peugeot Boxer service manual and a set of keys with a yellow Peugeot keychain. The manual is white with a picture of two Peugeot Boxer vans on the cover. The keys are black and silver, and the yellow keychain has the Peugeot logo.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)