



Volkswagen Golf IV Lim. Trendline

EZ 01/1999 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 288.885km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Trendline		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1JZXB099377	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 288.885km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/1999	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Zündaussetzer;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen 195/65 R15 ..T
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fzg. ohne Schiebedach
- Geräuschdämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: cosmicgruen metallic
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitze: Sportsitze | • Stoßfänger lackiert |
| • Trendline | • Wartung: ohne Longlife-Service |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Batterie 60 Ah |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Generator 90 A |
| • Heckleuchten und Seitenblinkleuchten abgedunkelt | • Klimaanlage |
| • Kühlung verstärkt | • Kühlung verstärkt |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (AKL) | • Motorvariante 1,6 Ltr. |
| • Technik-Paket Elektrik | • Zentralverriegelung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










26.01.99	0603	421	01Y5	2	01	74	5600	1188
01	0200			4149				1735
WVWZZZ1JZXBO99377		8		1437				1149
-				-				-
1J				186	1650		1650	
-				860	895			
-				860	895			
-				81			73	
GOLF				1200	570	5		
VOLKSWAGEN-VW				175/BOR14 8BH				
PERSONENKRAFTWAGEN				175/BOR14 8BH				
GESCHLOSSEN				-				
-				GRÜN			67-	
SCHADSTOFFARM D3				E1*96/79*0071*				
Benzin				01.01.00	K		GM64000	
0001	0430	1555						
ZU 18-20: L BIS 4257, H BIS 1457 U: ZU G: BIS 1316*ZU F. 1/								
F. 2: 160 BAHN-BETR.*ZU D. 1: 1400 BIS 8% STEIG.*WW-AHK 1/								
.EGTG/ABE*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)