



Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor

EZ 04/2000 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
131.151km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 230 Kompressor		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1704471F124403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.151km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 193 PS (142 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.295 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.574km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2000	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 225g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Elektrisches Verdeck öffnet nicht;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Dach öffnet nicht ; Cabrio Verdeck öffnet nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage: Teves
- Generator 90 A
- Karosserie: 2-türig
- Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- Servolenkung
- Windschott (Netz)
- Original Fahrzeug Farbe: DESIGNO-ORANGE-LACKIERUNG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 62 Ah
- Elektrische Ausrüstung: Valeo (Anlasser + Lima)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 2,3 Ltr. - 142 kW Kompressor KAT
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Variodachhydraulik, Variodachverkleidung und Hutablage
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---------------------------------------|
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • Auspuff hinten (AMG) |
| • Getriebe Automatik - (5-Stufen) | • Getränkehalter vorn |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Klimaanlage |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Reserverad als Notrad |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm D3 | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder 2-farbig | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System | • Tempomat |
| • Verkleidung / Seitenschweller (AMG) | • Verkleidung / Spoiler hinten (AMG) |
| • Verkleidung / Spoiler vorn (AMG) | • Überrollbügel mit designo Leder |
| • Verkleidung / Spoiler vorn (AMG) | • Verkleidung / Seitenschweller (AMG) |
| • Verkleidung / Spoiler hinten (AMG) | • Auspuff hinten (AMG) |
| • Tempomat | • Getriebe Automatik - Varianten |
| • Klimaanlage (Varianten) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Cabrioverdeck (Verdeck defekt)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)