



Volkswagen Tiguan Sky 4Motion
BlueMotionTech

EZ 04/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.015km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sky 4Motion BlueMotionTech [AT - SUV5 2.0 TDI BlueMotionTech EU5, 4Motion Sky, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZCW086999	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.015km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.798km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	1355 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A1	Verkehrsgebiet	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
A2	Verkehrsgebietsnummer	02	
A3	PLZ	WALLZIEDERWEG 99999	
A4	Eintragsnummer	28.09.2012	01.03.2011
A5	Eintragsdatum	02.09.2012	
A6	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A7	Eintragsdatum	28.09.2012	
A8	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A9	Eintragsdatum	28.09.2012	
A10	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A11	Eintragsdatum	28.09.2012	
A12	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A13	Eintragsdatum	28.09.2012	
A14	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A15	Eintragsdatum	28.09.2012	
A16	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A17	Eintragsdatum	28.09.2012	
A18	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A19	Eintragsdatum	28.09.2012	
A20	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A21	Eintragsdatum	28.09.2012	
A22	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A23	Eintragsdatum	28.09.2012	
A24	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A25	Eintragsdatum	28.09.2012	
A26	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A27	Eintragsdatum	28.09.2012	
A28	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A29	Eintragsdatum	28.09.2012	
A30	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A31	Eintragsdatum	28.09.2012	
A32	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A33	Eintragsdatum	28.09.2012	
A34	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A35	Eintragsdatum	28.09.2012	
A36	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A37	Eintragsdatum	28.09.2012	
A38	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A39	Eintragsdatum	28.09.2012	
A40	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A41	Eintragsdatum	28.09.2012	
A42	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A43	Eintragsdatum	28.09.2012	
A44	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A45	Eintragsdatum	28.09.2012	
A46	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A47	Eintragsdatum	28.09.2012	
A48	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A49	Eintragsdatum	28.09.2012	
A50	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A51	Eintragsdatum	28.09.2012	
A52	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A53	Eintragsdatum	28.09.2012	
A54	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A55	Eintragsdatum	28.09.2012	
A56	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A57	Eintragsdatum	28.09.2012	
A58	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A59	Eintragsdatum	28.09.2012	
A60	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A61	Eintragsdatum	28.09.2012	
A62	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A63	Eintragsdatum	28.09.2012	
A64	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A65	Eintragsdatum	28.09.2012	
A66	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A67	Eintragsdatum	28.09.2012	
A68	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A69	Eintragsdatum	28.09.2012	
A70	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A71	Eintragsdatum	28.09.2012	
A72	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A73	Eintragsdatum	28.09.2012	
A74	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A75	Eintragsdatum	28.09.2012	
A76	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A77	Eintragsdatum	28.09.2012	
A78	Eintragsnummer	01.000118	WALLZIEDERWEG 99999
A79	Eintragsdatum	28.	

begleitet von:	Besitzer, des ist kein Eigentumsnachweis		
Erwiderungsbestimmung	01		
IN	WVGZZZSNZCW086999		
erstmalige Zulassung am:	26.04.2012	Akt. Genehmigungsdatum:	05.10.2011
Genehmigungsbasis	EG-Betriebsraubnis		
Genehmigungsnummer	e1*20011116*045012		
Optioneller Code	182971		
Kategorie / Fahrzeugart	M1 (Personenkraftwagen)		
Marke	VOLKSWAGEN, VW		
Werkstattbezeichnung	TIGUAN		
Typ/Variante/Version	5N1ACFFBX1/1AMEAM6A0010NDSTVR27M		
Merkmal der Vorurteile	1		
Anfrage	Der/Die Dokumentation		
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments			

1 für Eintragung der Abbrechung / Aufhebung der Zulassung
 2 wenn Eintragung angefallen, ist die Zulassung befristet




Zulassungssystem, Nr. 1243.1

A circular security dial with numbers 1 through 31 arranged in concentric rings. The outer ring contains numbers 1 to 12, and the inner ring contains numbers 13 to 31. A central circular area features a logo. The dial is mounted on a light-colored surface.[illegible]

[illegible]

Service-Nachricht 4		Zusatzleistungen - Wechsel von		J		Jahr	
Durchgeführt wurde	ja	nein					
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®	☐	☐	☐	☐
an Instand	☒	☐	ATF	☐	☐	☐	☐
servenell Service	☐	☐	Demerkstofffilter	☐	☐	☒	☐
an Instand	☐	☐	Ölwechselfilter	☐	☐	☒	☐
Instandservice	☒	☐	DSP® Öl und Filter	☐	☐	☐	☐
Erweitertungswechsel	☐	☐	Ergebnisblätter und -wertungen	☐	☐	☐	☐
Logbuch Modell erweitert	☐	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐	☐	☐
Daten	24.5.2014	☒	Gestirte	☐	☐	☐	☐
vo-Stand	110748	☐	Halbes Kapsung, Öl	☐	☐	☐	☐
Reparaturanweisung	☐	☐	Kabelgeräten	☐	☐	☐	☐
Reparaturanweisung	☐	☐	Luftschleim	☐	☒	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Radialpflanze	☐	☐	☐	☐
			Rein- und Pulver-Werkzeug	☐	☐	☐	☐
			Zahnstange	☐	☐	☒	☐
			Zinnschrauben	☐	☐	☒	☐
Dieses Blatt soll auf dem Auftrag verbleiben.			Die Montagearbeiten				
Service durchgeführt							
KFT Mehlwerkstatt Reichmann Huber 87061 München Tel. 089 - 32 114							
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners				

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Rollo defekt



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel lose



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel lose



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)