



Nissan Qashqai 360°

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 77.056km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai 360° [DE - SUV5 1.6 DIG-T EU6, 360 4x2, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFCAJ11U1418086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.056km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.618 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.940km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe

- | | |
|---|---|
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter in Mittelkonsole |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Kamerasystem Around View | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 120 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2646 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • 6 Lautsprecher |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Schnittstelle |
| • Service-System: Google Services | • Rückfahrkamera |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Getränkehalter hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALIZARIN CRIMSON | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)




Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)