



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD

EZ 03/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 402.512km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6, FWD, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZH9002012	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 402.512km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 402.511km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 193g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkschleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelton - Fanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)

- | | |
|--|---|
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Wärmeschutzverglasung | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Dachträger im Laderaum, klappbar und verschiebbar | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Fzg. ohne Verzurrösen |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz, Fahrerseite | • Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel) |
| • Vorrüstung Fahrtenschreiber und Vorrüstung Unfalldaten-Speicher | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Regensensor |
| • Bodenbelag im Laderaum Universal-Boden Holz mit Verzurrstreifen, längsverstellbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch | • Verzurrstreifen im Laderaum - an Seitenwand oben (unterhalb Dach) |
| • Verzurrstreifen im Laderaum - an Seitenwand, Trennwand und Dachspriegel | • Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Sprachsteuerungs-System |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)