



Mini Clubman Cooper

EZ 03/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 11.842km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - Ca2 Cooper, 2009 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWMR31040TX68874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 11.842km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.450km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	240 	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut einliefer zwei Schlüssel vorhanden;Verdeck muss erneuert werden;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Verdeck schwarz
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armauflage vorn | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: Chili |
| • Ausstattungs-Paket: Jalapeno | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenausstattung: Chrom Line | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bordcomputer |
| • Bordcomputer | • Chrome-Line Exterieur |
| • Fußmatten Velours | • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Color-Line |
| • Innenausstattung: Color-Line | • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) |
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage | • Klimaautomatik |
| • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sportliche Fahrwerksabstimmung |
| • Sportsitze vorn | • Sprachbediensystem |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Windschutz (Cabrio) |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Cabriooverdeck (Verdeck defekt)



Cabriooverdeck (Verdeck defekt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)