



Corvette C8 Stingray 2LT

EZ 03/2016 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 37.944km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Corvette	Typ/Verkaufsbezeichnung C8 Stingray 2LT [DE - Cp2 6.2 V8 EU6d, Stingray 2LT, 2021 - 2024]		
Kategorie Coupé	FIN 1G1YB2D71G5116409	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.944km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 466 PS (343 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 6.162 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 277g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 12.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Behobener Schaden

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.03.2016	1006	00000000	2	1	343/6000	300
01	0200				4495	1877
1G1YB2D71G5116409	2				1240	1529
CHEVROLET						
Corvette					271	1767
C7					811	956
					811	956
					96	3750
						74
						2
GENERAL MOT-GMC(USA)					245/35ZR19	
PERSONENKRAFTWAGEN					285/30ZR20	
GESCHLOSSEN						
					SCHWARZ	9
						2
HAZ14461						
EURO6;W;PI/CI; M, N1-1						
Benzin						
0001	36W0	6162				
*MODELLJAHR 03/2016*ZU J.4 NACH EG:MI/AD*IN ETWA WIRKUNG FÜR HAUPTSCHNITTWERFER D38 DOT VOR SAR HGIP DRL 14 1Y GM LT,GA L TI NACHGEW.*ABW. V. § 50 (B) STVZO (LWR FEHLT) AUSN. GEM. § 70 STVZO BRP.*ABW. V. § 51A STVZO (HINTERE SEITENMARKIERUNGS LEUCHTEN ROT) AUSN. GEM. § 70 STVZO BRP.*ABW. V. § 51A STVZO (SEITLICHE HINTERE RÜCKSTRAHLER ROT) AUSN. GEM. § 7 *FORTSE TZUNG A. BEI BLATT*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsgesetz Teil 2

15.03.2016

1006

00000000

01

0200

1G1YB2D71G5116409

2

CHEVROLET

Corvette

C7

GENERAL MOT-GMC(USA)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

EURO6;W;PI/CI; M, N1-1

Benzin

0001

36W0

6162

HAZ14461

*MODELLJAHR 03/2016*ZU J.4 NACH EG:MI/AD*IN ETWA WIRKUNG FÜR
HAUPTSCHNITTWERFER D38 DOT VOR SAR HGIP DRL 14 1Y GM LT,GA L
TI NACHGEW.*ABW. V. § 50 (B) STVZO (LWR FEHLT) AUSN. GEM. §
70 STVZO BRP.*ABW. V. § 51A STVZO (HINTERE SEITENMARKIERUNGS
LEUCHTEN ROT) AUSN. GEM. § 70 STVZO BRP.*ABW. V. § 51A STVZO
(SEITLICHE HINTERE RÜCKSTRAHLER ROT) AUSN. GEM. § 7 *FORTSE
TZUNG A. BEI BLATT*

54433

DEKRA

nächste HU

Feb. 2022

551ffac

Dokument nicht

mehr gültig!

BBJDG676

Landratsamt Ludwigsburg

Kfz-Zulassungsbehörde

-08118-

Unterstützt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Löcher



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Löcher



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Löcher



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Löcher




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Aufkleber ist Matt



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Aufkleber matt



Rückscheibe (Steinschlag)



Rückscheibe (Steinschlag)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Aufkleber ist matt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)