



Renault Megane Play

EZ 12/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 57.816km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Play [DE - LimS5 1.2 TCe 130 Energy EU6, Play, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VF1RFB00558659720	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 57.816km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.836km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	260 	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung in 23 Tagen fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
- Radioempfang digital (DAB)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Farbdisplay (MP3-fähig, Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.12.2017	3333	BEU00039 5	2	1	97/5500	198
M1	AB		4358		1614	
VF1RFB00558559720			1434		1322	1420
RENAULT				75		
RFB			120	1806	1806	
BF2			1010	963		
MRB6SA010000			1010	963		
MEGANE			70	3750	170	
RENAULT (F)			1650	660	5	
F2 2 Pers. bef. b. 8 Scl			205/55 R16 (91)H			
Schräglackklauseine			205/55 R16 (91)H			
715/2007*2016/646 WEG			Weiß		10	
EURO6.W.PVCL M.N11			e2*2007/46*0546*06			
Benzin			28.12.2016	K	EV592153	
0001	36WD	1197				
WW AHK LT, EGTG*TECHN ZUL. GES. MASSE D ZUGKOMBINATION: 3106K						
G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.2017*						

DEKRA
nächste HU
Aug 2025

DEKRA
nächste HU
Aug 2027

Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

BCEH4026

Handwritten signature: ellen del

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN: 25825 Km-Stand: 47.836

Art der Arbeit: Wartung Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER

VIN: 25825 Km-Stand: 47.836

Art der Arbeit: Wartung Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER

Kontrolle auf Korrosion: OK Stempel: SONNLEITNER



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)