



Opel Astra Edition Start/Stop

EZ 05/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 267.322km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Edition Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EF9K8041519	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 267.322km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 239.119km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	495 	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Glühkerze Zylinder 3 (inkl. Stecker) defekt; Dieselpartikelfilter voll; Fehler Feinstaubsensor; Turbolader pfeift leicht; Ventildeckel ölfleucht;;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug |
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Frontkamera | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Leichtlaufreifen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)