



Opel Corsa Satellite

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 154.250km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Satellite [DE - LimS5 1.4 EU5, Satellite, (Facelift) 2011 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68B4363990	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.250km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.581km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Geschw.-Überwachung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Kopfstützen hinten (3-fach)

- Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY



Sonderausstattung

- Funktions-Paket

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Raucher-Paket

- Reserverad in Fahrbereifung

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.07.2011	0035	ALK01409	2	1	64/ 6000	173
M1					3999-4040	1737
W0LOSDL68B4363990			2		1488	1199
OPEL						
S-D					134	1615
PP11					855	800
1AACABLOACA5					855	800
					84	3750
Corsa					1000	500
OPEL					185/70R14 88T	185/70R14 88T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*692/2008A					grau	7
EUR05;A;R;C;I;M;N;I					e1*2001/116*0379*16	
Benzin					26.11.2010	K WH060199
0001						
F.1/F.2:bei Anhängetrieb					1665*7.2/8.2:bei Anhängebet	
rieb 845*201 Gas-Gew.d.Zuges max. 2590 kg bis 12% St						
eig.*S.1:max.S-P1.*www.AHK					EGTG*Datum zur Emissionsk	
lasse: 28.07.2011*						

Servicebestätigung		5
Servicebestätigung In den folgenden Seiten werden die ausgeführten Servicearbeiten dokumentiert. Jässige Motorqualitäten und Motorviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.		
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren		
Ja	=	wurde gewechselt oder erneuert
Nein	=	kein Wechsel erforderlich
Hinweis Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.		
☐ Zwischen- / ☐ Hauptservice Datum: <u>14.11.18</u> km: <u>180</u> Motoröl Klasse: ☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C5 ☐ Viskosität: <u>50</u> <u>W</u> <u>50</u> Gefährstoff, Kühlmittelgehalt: <u>1</u> <u>C</u> Ja Nein ☐ ☐ Batterie (Schlüssel) ☐ ☐ Innenraumluftfilter ☐ ☐ Luftfilterersatz ☐ ☐ Keilrippenriemen ☐ ☐ Zahnriemen ☐ ☐ Kraftstofffilter ☐ ☐ Zierbleiböl ☐ ☐ Bremsflüssigkeit ☐ ☐ Reifenreparaturset ☐ ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ ☐ Zündkerzen ☐ ☐ Kühlwasser Ausgefülltes Oel/Service-Intervall Stempel und Unterschrift		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)