



Mercedes-Benz E 250 BlueTec 4Matic

EZ 02/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 225.123km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 BlueTec 4Matic [DE - Kb5 E 250 CDI EU6, T Avantgarde BlueTEC 4Matic, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122971B156381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 225.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Die Felgen haben rundum Kratzer und Koerosion.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	185
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)

• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen vorn NECK-PRO
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Niveauregulierung
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	• PRE-SAFE-System
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Tempomat	• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Kraftstofftank: vergrößert
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Becker MAP Pilot
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)