



Seat Leon Stylance / Style

EZ 06/2009 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 372.856km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Stylance / Style [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Style DPF, (Facelift) 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ1PZ9R511925	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 372.856km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 223.978km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	260 	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Beleuchtung Fehlermeldung; Zentralverriegelung vorne rechts ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse Fehlermeldung ;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Dachantenne
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz klappbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturset
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt
- Audiosystem CD 1
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Traction-Control-System (TCS)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter

- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 5-Gang

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch hinten


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer, Rost)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)