



Opel Mokka Edition ecoFlex

EZ 07/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.198km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition ecoFlex [DE - SUV5 1.6 EU6, Edition ecoFlex, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7EE2F4271117	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.679km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Edition Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Schnittstelle |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Schnittstelle | • Farbdisplay (CID) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Elektro-Paket | • Fahrradträgersystem am Heck FlexFix |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Winter-Paket |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Steckdose 230V | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Servicebestätigung		Service	
Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum:	10.06 km 119679	Datum:	km
Motoröl		Motoröl	
Klasse:	dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse:	dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität:	S W-30	Viskosität:	W-
Gefährschutz, Kühlmittelgehalt:	30°C	Gefährschutz, Kühlmittelgehalt:	°C
Ja Nein		Ja Nein	
☒ Batterie (Funkfernbedienung)		☐ Batterie (Funkfernbedienung)	
☒ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter	
☒ Luftfiltersatz		☐ Luftfiltersatz	
☒ Keilrippenriemen		☐ Keilrippenriemen	
☒ Zahnriemen		☐ Zahnriemen	
☒ Kraftstofffilter		☐ Kraftstofffilter	
☒ Getriebeöl		☐ Getriebeöl	
☒ Bremsflüssigkeit		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ Reifenreparaturset		☐ Reifenreparaturset	
☒ Bremsbeläge vorn/hinten		☐ Bremsbeläge vorn/hinten	
☒ Zündkerzen		☐ Zündkerzen	
☒ Kältemittel		☐ Kältemittel	
Autorisierter Opel Service Partner Stempel und Unterschrift		Autorisierter Opel Service Partner Stempel und Unterschrift	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)