



Skoda Fabia Sport

EZ 01/2006 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 101.284km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Sport [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Sport, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHD26Y764535084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.284km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 23.706km	Letzter Service am 04/2009
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	120	Heckklappe	210 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport)
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STONE/STONE GREY
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sondermodell Sport
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Symphony CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Zeituhr (digital)

- Türen mit Warnleuchte

- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Dachreling

- Metallic-Lackierung

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Fernbedienung für Zentralverriegelung

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweis

Datum: 15.09.2009 km-Stand: 13.306

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Wahlzeit für variable Service-Intervall OGT verändert	☐	☒	Bremssattel-/scheibenwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusatzleistungen:					
alle 30.000 km	☐	☒			
alle 60.000 km	☐	☒			
alle 90.000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfilterwechsel	☐	☒			
Kraftstoff-/Wasserwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Lager-/Spannrollewechsel	☐	☒			

1 Jahr Mobilitätsgarantie
1024409
5578840
Autoshaus Fiesig KG
45968 Gießen
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum: 04/2010

Sei fachkompetent, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzahl



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Undicht



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Undicht



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)