



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:

Berichtsnummer:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW 2 Gran Coupe 220 M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31GH0907T37293	Laufleistung abgelesen:	70176 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.07.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	13.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//DNE	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Benzin / Hybrid / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 115 kW (156 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Nächste HU / AU:	07.2028 / 07.2028	Polster Art:	Leder/Alcantara
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/40/R19/93Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/40/R19/93Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/40/R19/93Y 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/40/R19/93Y 6 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	195/45/R19/91H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	195/45/R19/91H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	195/45/R19/91H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	195/45/R19/91H 7 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Adaptives Fahrwerk M-Technic• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite• Antriebsart Frontantrieb• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz• Außenspiegel mit Projektionsfunktion• Bremsassistent• Dachhimmel Anthrazit• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten• Fahrassistenten-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)• Fahrassistenten-System Aufmerksamkeits-Assistent• Fahrassistenten-System Performance Control• Fensterheber elektrisch• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion• Getränkehalter• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz• Karosserie 4-türig• Kopf-Airbag-System vorn• Licht- und Regensensor• LM-Felgen• Motor 1,5 Ltr. - 125 kW Mild-Hybrid
<i>Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)</i>• Otto-Partikelfilter (OPF) | <ul style="list-style-type: none">• Airbag Beifahrerseite abschaltbar• Anti-Blockier-System (ABS)• Armauflage vorn• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar• BMW Live Cockpit Plus• Bremsenergie-Rückgewinnung• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)• Dynamische Traktions Control (DTC)• Fahrassistenten-System Active Guard (Bremsassistent)• Fahrassistenten-System Anfahr-Assistent• Fahrassistenten-System Driving Assistant
<i>Fahrassistenten-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem</i>• Fahrassistenten-System Post-Crash-System (PC-iBrake)• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen• Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
|--|--|



• Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Radioempfang digital (DAB+) • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag hinten • Service-System Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung) • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck	• Kopf-Airbag-System hinten • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • Lichtassistent (Follow me home) • M Sport • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn • Parkbremse elektrisch • Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sportlenkung (M-Technic) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
--	---

Sonderausstattung	
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung • Innovations-Paket • M Sport Pro Paket • Parkassistent-Paket Plus • Sitzheizung vorn	• Fahrassistent-System Driving Assistant Plus • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang • Metallic-Lackierung • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	Unfallschaden. Fahrzeug mit bestehendem Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontearbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten laut Kostenvoranschlag.

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	✓ Eingeschränkt geprüft
---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters und Gebrauchsspuren

Schäden



Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Hinten	Unfallschaden
2. Windschutzscheibe	Steinschlag Im Sichtfeld
3. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4. Motorhaube	Steinschlag



Bauteil	Schaden
5. 3x Felgen	Abschürfung
6. 1x Reifen	Beschädigt
7. Türverkleidung Hinten - Rechts	Beschädigt
8. Gut verdreht	Befestigung Schadhafte
9. Sitz Rückbank	Beschädigt
10. Polster-/verkleidungsteile	Verschmutzt (leicht)

11.	Kamera vorne	Beschädigt
12.	Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
13.	Fahrzeug Harz Kratzer Säure	Harz-/ Säureeinwirkung
14.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



1. Stoßfänger Hinten

Unfallschaden



2. Windschutzscheibe

Steinschlag Im Sichtfeld



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



2. Windschutzscheibe

Steinschlag Im Sichtfeld



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag



5. 3x Felgen

Abschürfung



5. 3x Felgen

Abschürfung



5. 3x Felgen

Abschürfung



5. 3x Felgen

Abschürfung



6. 1x Reifen

Beschädigt



7. Türverkleidung Hinten - Rechts

Beschädigt



7. Türverkleidung Hinten - Rechts

Beschädigt



8. Gut verdreht

Befestigung Schadhaf



9. Sitz Rückbank

Beschädigt



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



9. Sitz Rückbank

Beschädigt



10. Polster-/verkleidungsteile

Verschmutzt (leicht)



10. Polster-/verkleidungsteile

Verschmutzt (leicht)




11. Kamera vorne

Beschädigt



11. Kamera vorne

Beschädigt



12. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



13. Fahrzeug Harz Kratzer Säure
Harz-/ Säureeinwirkung