

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

04.08.2026 14:21


Berichts-Nr:

FIN:


WVWZZZAWZNU046775



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	01.06.2022
Laufleistung:	58.185 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3 Kopfstützen hinten	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Türen	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
6 Lautsprecher	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber elektrisch
Abgasnorm EU6 AP	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontantrieb
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel in Ceramique	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	

LED-Rückleuchten	Ohne Sprachsteuerung
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Life	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radvollblenden
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notbremsassistent "Front Assist"	Schaltgetriebe MQ200
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Anhängervorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Aufkleber und Embleme	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Servolenkung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Differenzialsperre	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne ECO-Funktion	Standard-Klimazonen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Folienbeklebung	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Individualeinbau	Telefonschnittstelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sitzheizung	Typrüfland Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/55 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/55 R 15 88 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU046775

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Kratzer Schleifpolieren, Dellen drücken, Schadenerweiterung möglich



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

