



Audi Q5

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 155.280km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quattro, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8RXGA065749	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.816km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)
Rost

Vorne rechts


(6 mm)
Rost, Kratzer

Hinten links


(6 mm)
Rost

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer, Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Radstand 2807 mm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Paket | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Voll-Lackierung |
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)