



Audi Q3

EZ 02/2012 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 156.425km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U2CR014679	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.425km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.429km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	1100 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audi music interface | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel balsamicobraun | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Navigations-Paket | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitzheizung vorn |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Voll-Lackierung |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Licht- und Regensensor | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Connectivity-Paket |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.02.2012	0588	ASM00006 D	2	2	155/5000	230
M1	AC		4385	4463	1831	1851
WAUZZZ8U2CR014679	3		1570	1597	1840	-
AUDI				80		
8U			179	2165		2165
XCP5A01			1140	1115		-
QD7BH002R8U617WQEM1			1140	1115		-
			73	3750		70
AUDI Q3			2000	750	5	-
AUDI			215/65 R16 98V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. & SPL.			215/65 R16 98V			
KOMBILIMOUSINE					9	
715/2007*692/2008F			SCHEINW.			
EURO5;F:PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0591*02			
BENZIN			28.07.2011			
0001	35F0	1984				
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES.-GEW.D.2						
UGES MAX. 4185KG*WW.AHK LT. EGTG						

[illegible]

28 Dokument

Externe Services

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Auto-Inspektion Service

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Externe Partner

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Dienstleistung
- ☐ 3) Kontakt
- ☐ 4) Adresse und Telefon
- ☐ 5) E-Mail-Adresse
- ☐ 6) Internet-Adresse
- ☐ 7) Telefon
- ☐ 8) E-Mail
- ☐ 9) Fax
- ☐ 10) E-Mail
- ☐ 11) E-Mail
- ☐ 12) E-Mail
- ☐ 13) E-Mail
- ☐ 14) E-Mail
- ☐ 15) E-Mail
- ☐ 16) E-Mail
- ☐ 17) E-Mail
- ☐ 18) E-Mail
- ☐ 19) E-Mail
- ☐ 20) E-Mail

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Externe Services

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Auto-Inspektion Service

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Externe Partner

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Dienstleistung
- ☐ 3) Kontakt
- ☐ 4) Adresse und Telefon
- ☐ 5) E-Mail-Adresse
- ☐ 6) Internet-Adresse
- ☐ 7) Telefon
- ☐ 8) E-Mail
- ☐ 9) Fax
- ☐ 10) E-Mail
- ☐ 11) E-Mail
- ☐ 12) E-Mail
- ☐ 13) E-Mail
- ☐ 14) E-Mail
- ☐ 15) E-Mail
- ☐ 16) E-Mail
- ☐ 17) E-Mail
- ☐ 18) E-Mail
- ☐ 19) E-Mail
- ☐ 20) E-Mail

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Externe Services


- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Auto-Inspektion Service

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Funktion
- ☐ 3) Position

Externe Partner

- ☐ 1) Name
- ☐ 2) Dienstleistung
- ☐ 3) Kontakt
- ☐ 4) Adresse und Telefon
- ☐ 5) E-Mail-Adresse
- ☐ 6) Internet-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)