



## Opel Crossland Innovation

EZ 03/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 97.481km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 90\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                      |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crossland Innovation [DE - SUV5 1.5 D EU6d-T, INNOVATION S/S (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>W0V7H9EG8K4074169                                                                                             | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>97.481km    |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                     | Leistung<br>102 PS (75 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                               | Letzter Service<br>50.047km                 | Letzter Service am<br>10/2023          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                                           | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>03/2019                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)                                                                                     |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 170  |
| Kotflügel vorne links   | 130                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 170  |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 130                                                                                     | Heckklappe               | 100                                                                                       |
| Dach                    | 200  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)

- |                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF                              | • Nebelscheinwerfer                         |
| • Original Fahrzeug Farbe:<br>SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE | • Radstand 2604 mm                          |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                                   | • Rußpartikelfilter                         |
| • Rücksitz geteilt / klappbar                                  | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                              | • Seitenairbag vorn                         |
| • Sicht-Paket                                                  | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)    |
| • Start/Stop-Anlage                                            | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED                                             | • USB-Schnittstelle                         |
| • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)              | • Wegfahrsperre                             |



## Sonderausstattung

---

- |                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                         | • Dach Kontrast-Lackierung         |
| • Dachreling silber                                        | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Funktions-Paket                                          | • Komfort-Paket (1)                |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                              | • Lenkrad heizbar                  |
| • Mittelarmlehne hinten                                    | • Parkpilotsystem vorn und hinten  |
| • Rücksitz geteilt / verschiebbar                          | • Sitzheizung vorn                 |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß                             | • Style-Paket                      |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |                                    |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Abdeckung nicht befestigt