



Skoda Octavia Ambition

EZ 12/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 68.835km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 70***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, Ambition, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJC7NE6J0109797	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.835km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.207km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	230	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|--|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole | • Maxi-DOT Display |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole |
| • Modellpflege | • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitzheizung vorn | • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Zulassungsbescheinigung Teil I

WN-KO-135/25-00005


26.12.2017	8004	AQM00256X	2	1	110/5000	216
M1	AC		4667 - 4785		1814 -	
TMBJC7NE6J0100797			1451 - 1495		1277 -	
SKODA				75		
SE			124	1847	1847	
ACQZDAX0			910	990		
NFM9FM922022STVLN957			910	990		
			70	3750	73	
OCTAVIA			1500	630	5	
SKODA (CZ)			205/55 R16 91V			
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombimousse			SCHWARZ	9		
715/2007*2016648W			e11*2007/46*0243*22			
EURO6.W.PVCI: M, N1 I			10.05.2017	K	XB769353	
0001	36A0	1366				
7.2/8.2+40 B ANHÄNGEBETRIEB*TECHN ZUL GES-MASS E D ZUGKOMBIN						
ATION 3347KG*WW AHK LT EGT*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 26.12						
.2017*						

01.2027 15.05.2025





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)