



Audi Q5

EZ 06/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 116.675km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2010 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R3CA124179	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.675km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.274km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Anderer Schaden

Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Reifen ungleichmäßig abgefahren und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Seitenairbag hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Voll-Lackierung |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Sportsitze vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen