



Mercedes-Benz B 180

EZ 01/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 56.314km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, BlueEfficiency, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J240969	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.314km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.780km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	60	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Andere: Fehlermeldung elektrische Handbremse; Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)

- | | |
|---|--|
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Getriebe 6-Gang |
| • Parameterlenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Chrom-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Paket | • Ladekantenschutz (verchromt) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitze vorn neigungsverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]A black leather wallet, a Mercedes-Benz brochure, and a car key with a yellow tag are placed on a dark, textured car seat. The wallet is black leather with a flap that has 'Mercedes-Benz' embossed on it. The brochure is titled 'Bäume' and features a picture of a silver Mercedes-Benz car. The car key is black with a yellow tag.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)