



Toyota Proace L1 Family Comfort

EZ 04/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 147.596km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Family Comfort [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6, L1 Family Comfort Start/Stopp, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHXHGZ117584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.596km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren	Reifenschäden: 2 Reifen ungleichmäßig abgefahren.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













(Bitte handschriftlich eintragen) 33199
 174 10424
 X-Werkzeug Nr. 21449
 Mai 23
 Juni 27
 LAKORATZT
 759134
 SCHWARZWALD-BAAAR-KREIS
 Kuz zur Abkürzung
 Abkürzung durch Formeln
 werden (abgekürzt)
 nur wenn möglich
 D9H41464
 Außerbetriebsetzung
 am 18.06.2026
 Landratsamt
 Schwarzwald-Baar-Kreis
 Zulassungsbehörde
 78048 Villingen-Schwenningen
 Unterschrift

Industrie-Mechanik		
1. Konstruktionstechnik	1.1.1	1.1.1.1
2. Fertigungstechnik	2.1	2.1.1
3. Materialwissenschaft	3.1	3.1.1
4. Bauteile	4.1	4.1.1
5. Bauteile	5.1	5.1.1
6. Bauteile	6.1	6.1.1
7. Bauteile	7.1	7.1.1
8. Bauteile	8.1	8.1.1
9. Bauteile	9.1	9.1.1
10. Bauteile	10.1	10.1.1
11. Bauteile	11.1	11.1.1
12. Bauteile	12.1	12.1.1
13. Bauteile	13.1	13.1.1
14. Bauteile	14.1	14.1.1
15. Bauteile	15.1	15.1.1
16. Bauteile	16.1	16.1.1
17. Bauteile	17.1	17.1.1
18. Bauteile	18.1	18.1.1
19. Bauteile	19.1	19.1.1
20. Bauteile	20.1	20.1.1
21. Bauteile	21.1	21.1.1
22. Bauteile	22.1	22.1.1
23. Bauteile	23.1	23.1.1
24. Bauteile	24.1	24.1.1
25. Bauteile	25.1	25.1.1
26. Bauteile	26.1	26.1.1
27. Bauteile	27.1	27.1.1
28. Bauteile	28.1	28.1.1
29. Bauteile	29.1	29.1.1
30. Bauteile	30.1	30.1.1
31. Bauteile	31.1	31.1.1
32. Bauteile	32.1	32.1.1
33. Bauteile	33.1	33.1.1
34. Bauteile	34.1	34.1.1
35. Bauteile	35.1	35.1.1
36. Bauteile	36.1	36.1.1
37. Bauteile	37.1	37.1.1
38. Bauteile	38.1	38.1.1
39. Bauteile	39.1	39.1.1
40. Bauteile	40.1	40.1.1
41. Bauteile	41.1	41.1.1
42. Bauteile	42.1	42.1.1
43. Bauteile	43.1	43.1.1
44. Bauteile	44.1	44.1.1
45. Bauteile	45.1	45.1.1
46. Bauteile	46.1	46.1.1
47. Bauteile	47.1	47.1.1
48. Bauteile	48.1	48.1.1
49. Bauteile	49.1	49.1.1
50. Bauteile	50.1	50.1.1
51. Bauteile	51.1	51.1.1
52. Bauteile	52.1	52.1.1
53. Bauteile	53.1	53.1.1
54. Bauteile	54.1	54.1.1
55. Bauteile	55.1	55.1.1
56. Bauteile	56.1	56.1.1
57. Bauteile	57.1	57.1.1
58. Bauteile	58.1	58.1.1
59. Bauteile	59.1	59.1.1
60. Bauteile	60.1	60.1.1
61. Bauteile	61.1	61.1.1
62. Bauteile	62.1	62.1.1
63. Bauteile	63.1	63.1.1
64. Bauteile	64.1	64.1.1
65. Bauteile	65.1	65.1.1
66. Bauteile	66.1	66.1.1
67. Bauteile	67.1	67.1.1
68. Bauteile	68.1	68.1.1
69. Bauteile	69.1	69.1.1
70. Bauteile	70.1	70.1.1
71. Bauteile	71.1	71.1.1
72. Bauteile	72.1	72.1.1
73. Bauteile	73.1	73.1.1
74. Bauteile	74.1	74.1.1
75. Bauteile	75.1	75.1.1
76. Bauteile	76.1	76.1.1
77. Bauteile	77.1	77.1.1
78. Bauteile	78.1	78.1.1
79. Bauteile	79.1	79.1.1
80. Bauteile	80.1	80.1.1
81. Bauteile	81.1	81.1.1
82. Bauteile	82.1	82.1.1
83. Bauteile	83.1	83.1.1
84. Bauteile	84.1	84.1.1
85. Bauteile	85.1	85.1.1
86. Bauteile	86.1	86.1.1
87. Bauteile	87.1	87.1.1
88. Bauteile	88.1	88.1.1
89. Bauteile	89.1	89.1.1
90. Bauteile	90.1	90.1.1
91. Bauteile	91.1	91.1.1
92. Bauteile	92.1	92.1.1
93. Bauteile	93.1	93.1.1
94. Bauteile	94.1	94.1.1
95. Bauteile	95.1	95.1.1
96. Bauteile	96.1	96.1.1
97. Bauteile	97.1	97.1.1
98. Bauteile	98.1	98.1.1
99. Bauteile	99.1	99.1.1
100. Bauteile	100.1	100.1.1

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)