



Ford Fiesta Trend

EZ 10/2009 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 227.072km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS3 1.4 EU4, Trend, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0GXXGAJG9C15253	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 227.072km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Getriebe Automatik - Typ: C4F27E (4-Stufen)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audio-Paket 1
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaanlage


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	29.10.09	2	8566	3	800000219	1	7	31	2	71	/5750	1	166
2	M1	1	AB			2	3950=4078				1709		
3	WFOGXXGA769C15253	1	5			3	1433-1481				1092		
4	FORD					4	-	10	50	6	-		
5	JAB					5	154	11	1525	12	1525		
6	SPJAIG					6	850	12	760	13	-		
7	5CCABF					7	850	13	760	14	-		
8	-					8	85	14	3250	15	65		
9	Fiesta					9	900	15	545	16	5	17	-
10	FORD (D)					10	175/65R14 82T						
11	Fz. z Pars bef b. B Spl					11	175/65R14 82T						
12	Schräghecklimousine					12	-						
13	83RTI-05					13	-			10	0/-		
14	EURO 4					14	e9*2001/116*0069*04						
15	Benzin					15	10.07.09	10	K	11	DTG17232		
16	0001	10	0462	11	1388	16							
17	F 1/F 2:1575 u. 7.2/8.2:840					17	b Anhängeltrieb**w. 4HK 1t						
18	ETG6#					18							

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)