



Toyota Verso Comfort

EZ 02/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 198.729km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Comfort [DE - Van5 1.6 D-4D DPF EU6, Comfort Start/Stop 5-Sitzer, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN NMTDM26R60R041087	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.729km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.493km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchte |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 82 kW D-4D KAT |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GREY | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stop&Go-System (TSGS) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Comfort-Paket Plus | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte defekt



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)