



BMW Basis

EZ 04/2021 | Limousine | Elektrisch | Automatikgetriebe | 47.803km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung Basis [DE - Lim3, 120 Ah (peak 125 kW), (Facelift) 2018 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN WBY8P210707J09456	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.803km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 39.795km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
359 km	42,2 kWh	1,4 h	9,7 h	352 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.				

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Carumgrau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 125 kW (cont. 75 kW)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Heizungs-/Klimaanlage: automatische Temperaturregelung (Wärmepumpe)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Andesit-Silber matt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Design Atelier
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar
- Ladekabel mit Schukostecker

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Modellpflege | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rücksitzbank klappbar |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: eDrive Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 4-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Neutronic | • Sprachbediensystem |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Armauflage vorn |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik | • Business-Paket |
| • Comfort-Paket | • Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistent-System: Driving Assistant Plus | • Fahrassistent-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistent-System: Stauassistent |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Getränkehalter | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Licht- und Regensensor | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkassistent-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sprachbediensystem |
| • Uni-Lackierung Capparis-Weiß | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)