



Opel Astra 150 Jahre Opel

EZ 09/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 176.530km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra 150 Jahre Opel [DE - Kb5 1.4 Turbo EU5, "150 Jahre Opel", 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8EC9C8104947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.530km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 114.599km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	950 
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Wegfahrsperre Kontrollleuchte aktiv, Fahrzeug startet.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- | | |
|--|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Triple-Info-System |
| • Check-Control-System | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Original Fahrzeug Farbe:
MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Feststellbremse elektrisch | • Innenraum-Paket |
| • Jubiläums-Paket 150 Jahre Opel Komfort | • Licht-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem hinten | • Raucher-Paket |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Sicht-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.09.2012	0035	ASL004793	2	01	103	/4900	200
M1	AC		4698		1814		
WOLPD8EC9C8104947	9		1535		1503		
OPEL				75			
P-J/SW			144	2030	2030		
DADCA11			1050	1020			
BA1J1JDWA5			1050	1020			
			79	3750	72		
ASTRA SPORTS TOURER			1200	710	5		
OPEL			205/60 R16 92H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92H				
Kombilimousine							
715/2007*566/2011A							
EUROS: A; PI/CI: M, N1 I							
Benzin							
0001	35A0	1362					
F.1/F.2: bei Antriebsbetrieb 2080*7.2/8.2: 1100 b. Anh. Bet							
r.*0.1: 1300 bis 10% Steig.*S.1: max.S-Pl.*WW.AHK lt. EGT							
G*Datum zur Emissionsklasse: 20.09.2012***							



Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 Bundesamt für Verkehr (BAV)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Kombilimousine
 715/2007*566/2011A
 EUROS: A; PI/CI: M, N1 I
 Benzin
 0001 35A0 1362

F.1/F.2: bei Antriebsbetrieb 2080*7.2/8.2: 1100 b. Anh. Bet
 r.*0.1: 1300 bis 10% Steig.*S.1: max.S-Pl.*WW.AHK lt. EGT
 G*Datum zur Emissionsklasse: 20.09.2012***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrrtür (Delle, Kratzer)



Fahrrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)




Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)